

KETERANGAN PEMBELIAN TEMPATAN - JKP KEMENTAH

RUJUKAN SEBUTHARGA: MINDEF/DFA/FY2026/NAU/GSU/LP/1005

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA: 23 / 7 / 2026 (KHAMIS , 08:00 PAGI)

PETI PENERIMAAN SEBUTHARGA : BOX [4]

ALAMAT BARU: ARAS BAWAH, BANGUNAN ARKIB
KEMENTERIAN PERTAHANAN, BOLKIAH GARISON

NAMA SYARIKAT: _____

COP SYARIKAT & TANDATANGAN: _____

TEL PEMBEKAL: _____ FAX PEMBEKAL: _____

EMAIL PEMBEKAL: _____

TAFIS VENDOR ID: _____

A KETERANGAN SEBUTHARGA


BIL	KETERANGAN KELENGKAPAN	KTI	HARGA SATU (BND)	HARGA SEMUA (BND)	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	TEMPOH JAMINAN
	<u>REPAIR OF VEHICLE LIFTING EQUIPMENT - GURKHA SECURITY UNIT</u>						
1	VEHICLE LIFT 6 POSTS TYPE FKI BRADBURY 752A/1986 (GRU/MT WKSP/0009)	01 EA					
2	VEHICLE LIFT 6 POSTS TYPE BRADBURY 752/1987 (GRU/MT WKSP/0046)	01 EA					
3	VEHICLE LIFT 4 POSTS TYPE FKI BRADBURY 769A/10341 (GRU/MT WKSP/0010)	01 EA					
4	VEHICLE LIFT 4 POSTS TYPE BRADBURY 769A/10339 (GRU/MT WKS/0047) Note: - Kriteria pembaikan di "Ceraian A" - Pihak Pembekal hendaklah membuat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan sebutharga dan menghubungi WO1 Md Nor Akmal Hayat bin Ahmad ditalian 8864246 semasa waktu berkerja.	01 EA					

BIL	KETERANGAN KELENGKAPAN	KTI	HARGA SATU (BND)	HARGA SEMUA (BND)	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	TEMPOH JAMINAN
	Perkara-perkara yang perlu (mandatori) dihadapkan sebelum tarikh tutup sebutharga: ☒ Rekomendasi Dari Pembekal ☒ Buatan Negeri ☒ Katalog berwarna (katalog dari pembekal) Pembekal hendaklah menggunakan borang asal yang disediakan. Jika didapati gagal, sebutharga tersebut tidak akan dipertimbangkan.						

JUMLAH SEMUA HARGA YANG DITAWARKAN - ANGKA B\$ _____ DAN PERKATAAN _____

ANNEX A TO
MINDEF/DFA/FY/2026/NAU/GSU/LP/1005
DATED July 2026

PHOTOGRAPHS OF REPAIRABLE VEHICLE LIFTING EQUIPMENT - GURKHA SECURITY UNIT

Ser	Description	Qty	Photograph/Action Required
1	Vehicle Lift 6 Posts Type FKI Bradbury 752A/1986 (GRU/MT WKSP/0009)	1	   Non-operational due to uneven ramp levels caused by a loose cable/wire rope.
2	Vehicle Lift 6 Posts Type Bradbury 752A/1987 (GRU/MT WKSP/0046)	1	  1. Non-operational due to damage to the electric pump motor wire harness. 2. Hydraulic oil found on the floor near the tank area; check the hydraulic system for any signs of leakage.

Ser	Description	Qty	Photograph
3	Vehicle Lift 4 Posts Type FKI Bradbury 769A/10341 (GRU/MT WKSP/0010)	1	 Non-operational due to hydraulic cylinder leakage.
4	Vehicle Lift 4 Posts Type Bradbury 769A/10339 (GRU/MT WKSP/0047)	1	 Oil leaking from the hydraulic switch.