

KETERANGAN PEMBELIAN TEMPATAN - JKP KEMENTAH

RUJUKAN SEBUTHARGA: MINDEF/DFA/FY2026/NAU/GSU/LP/1005

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA: 27 / 8 / 2026 (, 08:00 PAGI)

PETI PENERIMAAN SEBUTHARGA : BOX [4]

ALAMAT BARU: ARAS BAWAH, BANGUNAN ARKIB
KEMENTERIAN PERTAHANAN, BOLKIAH GARISON

NAMA SYARIKAT: _____

COP SYARIKAT & TANDATANGAN: _____

TEL PEMBEKAL: _____ FAX PEMBEKAL: _____

EMAIL PEMBEKAL: _____

TAFIS VENDOR ID: _____

A KETERANGAN SEBUTHARGA

BIL	KETERANGAN KELENGKAPAN	KTI	HARGA SATU (BND)	HARGA SEMUA (BND)	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	TEMPOH JAMINAN
	<u>REPAIR OF VEHICLE LIFTING EQUIPMENT -GURKHA SECURITY UNIT</u>						
1	VEHICLE LIFT 6 POSTS TYPE FKI BRADBURY 752A/1986 (GRU/MT WKSP/0009)	01 EA					
2	VEHICLE LIFT 6 POSTS TYPE BRADBURY 752/1987 GRU/MT WKSP/0046)	01 EA					
3	VEHICLE LIFT 4 POSTS TYPE FKI BRADBURY 769A/10341 (GRU/MT WKSP/0010)	01 EA					
4	VEHICLE LIFT 4 POSTS TYPE BRADBURY 769A/10339 (GRU/MT WKS/0047) Note: - Pihak Pembekal hendaklah membuat pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan sebutharga dan menghubungi WO1 Md Nor Akmal Hayat bin Ahmad ditalian 8864246 semasa waktu berkerja.	01 EA					

Handwritten signature and date:
4/8



BIL	KETERANGAN KELENGKAPAN	KTI	HARGA SATU (BND)	HARGA SEMUA (BND)	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	TEMPOH JAMINAN
	Perkara-perkara yang perlu (mandatori) dihadapkan sebelum tarikh tutup sebutharga: ☒ Rekomendasi bdan skop kerja Dari Pembekal ☒ Buatan Negeri ☒ Spesifikasi teknikal Pembekal hendaklah menggunakan borang asal yang disediakan. Jika didapati gagal, sebutharga tersebut tidak akan dipertimbangkan.						

JUMLAH SEMUA HARGA YANG DITAWARKAN - ANGKA B\$



DAN PERKATAAN

**ANNEX A TO
MINDEF/DFA/FY/2026/NAU/GSU/LP/1005
DATED AUGUST 2026**

**PHOTOGRABH O.F A EPAI {TABLE VEHICLE LIFTING EQUIPI\gENT - GURKHA
SECURITY UNIT**

Ser	Description	Qty	Photograph/Action Required
1	Vehicle Lift 6 Posts Type FKI Bradbury 752A/1986 (GRU/NT WKSP/0009)	1	   Non-operational due to uneven ramp levels caused by a loose cable/wire rope.
2	Vehicle Lift 6 Posts Type Bradbury 752A/1987 (GRU/MT WKSP/0046)	1	  1. Non-operational due to damage to the electric pump motor wire harness. 2. Hydraulic oil found on the floor near the tank area; check the hydraulic system for any signs of leakage.



Ser	Description	Qty	Photograph
3	Vehicle Lift 4 Posts Type FKI Bradbury 769A/10341 (GRU/MT WKSP/0010)	1	 Non-operational due to hydraulic cylinder leakage.
4	Vehicle LiR 4 Posts Type Bradbury 769A/10339 (GRU/LIT WKSP/0047)	1	 Oil leaking from the hydraulic switch.

